

## Table des photographies

Photo 1-1 : Effet de liquéfaction séisme de Caracas (Venezuela) en 1967.....	22
Photo 3-1: Site de Quiza.....	62
Photo 3-2 : Le fort de l'Est.....	75
Photo 3-3 : La façade principale de Dar El-Kaid.....	77
Photo 3-4 : La grande mosquée mérinide.....	79
Photo 3-5 : Le marché du quartier de Tigditt.....	80
Photo 3-6 : Le mausolée Bey-Bouchlaghem.....	80
Photo 3-7 : La fontaine de Sidi-Yaakoub.....	81
Photo 3-8 : Le bain Maure Du Lion (hammam Sbaa).....	82
Photo 3-9 : Les anciens remparts de la ville.....	83
Photo 3-10 : La porte de la marine « Bab –El-Beher ».....	84
Photo 3-11 : Le fort Mhal.....	86
Photo 3-12 : La synagogue.....	86
Photo 3-13 : Présence d'arcades dans la majorité des maisons traditionnelles.....	100
Photo 3-14 : Habitat collectif (construit à la place du vieux bâti de Derb).....	105
Photo 3-15 : Ancienne photo de la maison d'El-Kaid à la période coloniale.....	113
Photo 3-16 : Photo récente de la maison d'El-Kaid après restauration.....	113
Photo 3-17 : Installation de câbles électriques dans la façade de la maison d'El-Kaid après restauration.....	114
Photo 3-18 : Décollage du plâtre de la maison d'El-Kaid après restauration.....	114
Photo 3-19 : Infiltration des eaux pluviales dans le bâtiment à cause de la cassure de l'emboîtement du collecteur d'eau pluviale encastré dans le mûr.....	115
Photo 3-20 : Prolifération des plantes envahissantes dans les planchers des battisses.....	116
Photo 3-21 : Ancienne vue du quartier Derb-Tobbana et du ravin.....	117
Photo 3-22 : Vue du ravin de Ain-Sefra et du quartier de Tigditt après la catastrophe.....	118

Photo 3-23 : Effondrement de quelques moulins du quartier de Tigditt.....	118
Photo 3-24 : Présence de rouille des poutrelles causant l'effondrement des planchers.....	119
Photo 3-25 : Dégradation des façades (mûrs extérieurs).....	127
Photo 3-26 : Effondrement des planchers à poutrelles en bois.....	127
Photo 4-1 : Simulation d'une situation d'urgence pour le patrimoine archéologique de Pompéi (Italie), .....	145
Photo 4-2 : Type de maisons appelées traditionnelles « Dhajji Diwari ».....	148
Photo 4-3 : Type de maisons appelées traditionnelles « Bhungas».....	149